

### **ROTWIN ver 1,12.**

- Uppdatering ytans nummer på delyta på vy av vägg i utskrift.
- Uppdatering för placering av nummer på ytor i vy av vägg i utskrift.
- Uppdatering för direkt radering av ny vägg.
- Åtgärd för fel när ny fil läses in med färre rum än den föregående filen.
- Avmarkering av "Skriv ut alla rum" när ny fil läses in.
- Varning för annat än siffror i indata för ytor och kontrollpunkter.
- Varning innan data raderas i kontrollpunkter.
- En utskriftsknapp för både skrivarval och utskrift.

### **ROTWIN ver 1,11**

- Uppdatering för att kunna hämta manual från menyn igen.

### **ROTWIN ver 1,10**

- Uppdatering med förbättrad felsökning om alla erforderliga data ej är ifyllda.
- Uppdatering för omräkning av ny yttemperatur direkt efter ändrad rumstemperatur.
- Uppdatering för Windows 8
- Diverse justeringar av presentation av indata och resultat.

### **ROTWIN ver 1,09**

- Uppdatering för att kunna använda flera hårdvarulås i PC-version och Rockey-lås.
- Uppdatering för decimalhantering i Windows 7.
- Vid utskrift med bara ett rum fungerade inte utskrift av rumsvyer. Åtgärdat.
- Uppdaterad med felsökning samt utskrift av fel.
- Formulär mindre och skalbart. Fyller inte skärmen längre.

### **ROTWIN ver 1,08**

- Uppdatering av licens för hårdvarulås typ Rockey.

### **ROTWIN ver 1,07**

- Uppdatering för ny typ av hårdvarulås.

### ROTWIN ver 1,06

- Ändrad rutin för inläsning av manualer för att ej vara beroende av version av Acrobat Reader.
- Fyller fönster om ingen rullningslist.

### ROTWIN ver 1,05

- Åtgärd för felkod -17.
- Manualer fungerar med Acrobat 7.
- Ändrad redovisning så att man visar per rum på skärm och i utskrift.

### ROTWIN ver 1,04

- Vid val i Filhanteringsflik och användares arbetsnummer kommer man direkt till aktuellt projektbibliotek.
- Sparade inte data i vissa fall vid saknad yttemperatur.
- Sista ändring kom ej med om man öppnade via droppdown-menyn. Åtgärdat.
- Felmeddelande om man försöker SparaSom under samma filnamn.

### ROTWIN ver 1,03

- Skrivarval från program har tillkommit.
- Redigering av fil för användardata.
- Tappade tidvis kontakt med hårdvarulås. Åtgärdat.

### ROTWIN ver 1,02

- Varningsmeddelande införd när man väljer indata och ingen fil är vald.
- Felhantering åtgärdad vid inmatning av delytor i huvudyta om vissa fält ej är ifyllda.
- Fil kraschade om man använde ”sparade som” med samma filnamn. Åtgärdat.
- Tryck F2 för att sätta undersökningspunkt för markerad yta.
- Ta bort undersökningspunkt genom att trycka Delete för markerad punkt.
- Nummer på ytor har tillkommit på ritad bild.

### ROTWIN ver 1,01

- Åtgärder angående decimalformat och utskrift av väggvyer.
- Kolumner följer med när formulär förstoras.
- Bugg vid biblioteksåtkomst med hjälp av användare åtgärdat.